

لباس کار جین

مشخصات پارچه : جین ۱۰۰٪ پنبه با وزن حداقل ۶۵۰ گرم و سنگ شور شده و آبرفت پارچه گرفته شده باشد رنگ زغالی (نوک مدادی).

مشخصات دوخت : همه دوختها باید سه سوزنه و دو دوخت جین باشد .



کت : زیپ پلاستیکی دنده درشت باشد . دکمه پرسی فلزی . آرم شرکت گلدوزی شده بر روی جیب کمر کش دار و دارای نوار شبرنگ ۳ سانتی و طرح طبق تصویر .







شلوار: کمر کش دار ، دارای یک عدد جیب بغل ، زیپ پلاستیکی دنده ریز ، دکمه پلاستیکی (فقط دکمه جیب بغل پرسی فلزی) و دارای نوار شبرنگ ۳ سانتی طرح طبق تصویر











لباس کار پارچه ای


مشخصات پارچه : ۷۰٪ پنبه و ۳۰٪ پلی استر فلامین کج راه رنگ طوسی طبق تصویر

مشخصات دوخت : همه دوخت ها سه سوزنه و دوخت مطابق تصویر





کت : زیپ پلاستیکی دنده ریز ، جنس پارچه توری آستر پنبه ای دور کمر آستر دوزی شده باشد ، کمر کش دار و دکمه ها پرسی چهار پارچه فلزی دارای جاخود کار کنار جیب و روی آستین طرح طبق تصویر









شلوار: زیپ پلاستیکی دنده ریز ، دور کمر آستر دوزی شده باشد ، کمر کش دار فاق بلند و دو عدد جیب بغل (شش جیب) پاکتی و دکمه جیب های بغل پرسی چهار پارچه فلزی و دکمه کمر پلاستیکی طرح طبق تصویر











لباس کار پارچه ای کتان

مشخصات پارچه : کتان ۱۰۰٪ پنبه کج راه

مابقی مشخصات : همانند لباس کار پارچه ای و طرح مطابق تصویر .





